Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. AEE/No.1/PWD/SD/BS/2026-27/ 289 Dated: 27/07/2026

It is certified that the existing building **National Public School – SMV, CA NO.8, 3rd Block** at **Sir M Vishweshwaraiah Layout, Ullal, Kengeri Hobli Bangalore South Taluk, Bangalore-560110** is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	G+4	-	-	-	-	-

The building is owned / occupied by **National Public School – SMV, CA NO.8, 3rd Block, Sir M Vishweshwaraiah Layout, Ullal, Kengeri Hobli Bangalore South Taluk, Bangalore-560110** have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Assistant Executive Engineer, No.1 PWD, South Sub Division, Bengaluru** in the presence of **Chairman, National Public School – SMV, CA NO.8, 3rd Block, Sir M Vishweshwaraiah Layout, Ullal, Kengeri Hobli Bangalore South Taluk, Bangalore-560110** and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **27-07-2026** for a period of **One academic year** in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. Regular Maintenance of Building & Plumbing works have to be taken up throughout the year.
2. Renewal of fire safety Certificate
3. Any Major damages, if any, observed in future such damages must be rectified and intimated to the concerned competent authority.
4. The Certificate is not be applicable for any further construction / addition / alteration / modification of building / plumbing / firefighting works which will be taken, after the issuance of the certificate

Issued on **27-07-2026** at Bangalore by **Assistant Executive Engineer, No.1 PWD South Sub Division, Bengaluru** by

Signature with Seal :

Assistant Executive Engineer
No 1, PWD South Sub-Division
Bangalore

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಇಂ:ನಂ1:ಲೋಇ:ಉವಿ:ಬೆಂದ:2026-27 / 289

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ,
ನಂ 1 ಲೋ.ಇ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ದಿನಾಂಕ: 27/07/2026

ರವರಿಗೆ,

Chairman
National Public School – SMV,
CA NO.8, 3rd Block,
Sir M Vishweshwaraiah Layout,
Ullal, Bangalore – 560110.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:8, ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ – SMV ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019, ದಿನಾಂಕ: 07-05-2022
2. ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019, ದಿನಾಂಕ: 25-09-2024
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ – SMV ರವರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 24-07-2026

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:8, ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ – SMV ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಕೊಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ (3) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ (2023-24) ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ (1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಖಿತ (1) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ರೂ.5,000/- (ರೂ.ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:8, ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ – SMV ರವರು Bank of Baroda, Sunkadakatte, Bangalore Branch, ಡಿ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:254884, ದಿನಾಂಕ:24-07-2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನ ಸಂಖ್ಯೆ:8, ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ – SMV ರವರು ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳು	ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವರಗಳು
1.	Ground Floor, 1st Floor, 2nd Floor, 3rd Floor & 4th Floor	a. Class Rooms - 60 b. Other Rooms – 46 c. Water Closet - 20

ಮುಂದುವರೆದು, ಉಲ್ಲೇಖಿತ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅ) – ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಲ್ಲಿ *"ಕಟ್ಟಡದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ: 07–05–2022 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ Structural Stability ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಚಾಲ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು"* ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27–07–2026 ರಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, Dampness ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ Cracks ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿಯನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸಿ ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ "Fire Safety Certificate" ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು **ಒಂದು (1)** ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ನಂ 1 ಲೋ.ಇ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ನಂ. 1, ಲೋ.ಇ. ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು–560 001